

## Estudio de Caso - Concreto

**CONCRETO** es una empresa de servicios en Girardota, Antioquia en Colombia dedicada al desarrollo de proyectos de edificación e infraestructura.

Hemos acumulado experiencia en la ejecución de las obras civiles y el montaje de equipos electromecánicos en grandes plantas para todo tipo de productos: cementos, fármacos, alimentos, químicos, metalúrgicos y papeles. Nuestras otras fortalezas son la construcción de centros de distribución y bodegas y muelles, embarcaderos y puertos, complejos comerciales y soluciones de vivienda.

Como Gerente de Equipo mi responsabilidad es mantener todos los equipos en movimiento ya que el tener una pinchadura se convierte en una pérdida de dinero y de tiempo.

Nosotros contamos con una flota de 5 volquetes marca International 7600 que estaban experimentando aproximadamente de 8 a 10 pinchaduras al mes con neumáticos nuevos y a medida que se desgastaban, las pinchaduras aumentaban. Estas en su mayoría, estaban causadas por piedras y elementos extraños como varillas, clavos y demás.

Al principio estaba un poco reacio a creer que el producto de verdad funcionaba, creyendo esto poco probable. Pero luego de que uno de los asesores técnicos de Tyre Protector me asesorara sobre el mismo, decidimos hacer la prueba.

Midiendo los resultados luego de 5 meses, los resultados han sido satisfactorios. El volquete en el que instalamos el producto no ha experimentado pinchaduras y hemos podido incrementar nuestra productividad.

Como resultado de esto, hemos decidido seguir utilizando Tyre Protector y extender el uso del producto a nuestra flota de minicargadores que se encuentran trabajando en la construcción de un hospital y que presentan problemas frecuentes por pinchaduras. Con Tyre Protector sabemos que podremos aumentar nuestra productividad y ahorrar costos efectivamente.

Ing. Manuel Eduardo Garzon - Concreto S.A.



### DATOS RÁPIDOS:

>Compañía	Concreto
>Lugar	Girardota, Colombia
>Descripción	Compañía de Obras Civiles y Minería
>Tipo de Vehículo	Volquetes y Minicargadores
>Pre:Tyre Protector	8 a 10 por mes
>Post: Tyre Protector	No pinchaduras en el volquete que se instaló hace 5 meses